Apple 3カメラアダプターを介して充電できない

iOS16.5を使用するとApple Lightning
3カメラアダプターを介してiPhoneに電源供給できない事例が生じております。

【2023/6/23追伸】AppleよりiOS16.5.1がリリースされました。iOSのアップデートで改善される見込みです。
※iOSの更新は、お客様のご判断にてお願いいたします。

導入・買い替えをご検討中の方へ

機材の組み合わせや設置環境によって最適な構成は異なります。
当店では**ご購入前提のお客様に限り**、機材選定のサポートを行っています。

- 具体的な導入予定がある方
- 機材の購入をご検討中の方

添付ファイル::

一意的なソリューション ID: #1079
製作者: 猶崎　恵太
最終更新: 2023-06-23 13:15

© 2026 Fukuyama Gakki Center Co., Ltd. ¦ 2026-11-03 14:32
URL: https://help.merry-net.com/content/0cat=15/79/ja/apple-3カメラアダプターを介して充電できない.html