

【iOS16.5】Apple Lightning - USB 3カメラアダプタを介して充電できない

iOS16.5において、Lightning USB 3カメラアダプターを介して充電ができない症状が生じております。

弊社環境下においても、iOS16.5にアップデート後、検証した全てのLightning USB 3カメラアダプターで充電できない症状が生じております。

iOS側の問題となりますので、Lightning USB 3カメラアダプターを交換したとしても、症状は改善されません。

【2023/6/23追伸】AppleよりiOS16.5.1がリリースされました。iOSのアップデートで改善される見込みです。iOSの更新は、お客様のご判断にてお願いいたします。

導入・買い替えをご検討中の方へ

機材の組み合わせや設置環境によって最適な構成は異なります。

当店では**ご購入前提のお客様に限り**、機材選定のサポートを行っています。

- 具体的な導入予定がある方
- 機材の購入をご検討中の方

添付ファイル::

一意的なソリューション ID: #1078

製作者: 猶崎 恵太

最終更新: 2023-06-23 13:14