

音響機器

UltraSyncBLUEでタイムコード同期後、編集時に大幅なズレが生じる

多い事例は次の通りです。

1. FPSがバラバラ
2. FPSが一致していない

タイムコードを扱う際、全ての機器でFPSを一致させる必要があります。

FPSが一致しているにもかかわらず、大幅なズレが生じる場合は、メーカーサポートまでお問い合わせ下さい。

導入・買い替えをご検討中の方へ

機材の組み合わせや設置環境によって最適な構成は異なります。

当店では**ご購入前提のお客様に限り**、機材選定のサポートを行っています。

- 具体的な導入予定がある方
- 機材の購入をご検討中の方

添付ファイル::

一意的なソリューション ID: #1099

製作者: 猶崎 恵太

最終更新: 2023-08-29 18:33