

音響機器

YAMAHA YVC-1000へピンマイクを接続した際、ハウリングが起きてしまいます。

ハウリングは故障ではなく、スピーカー音をマイクが拾ってしまうことが原因です。
以下の方法で改善が可能です。

対処方法（ を優先）

本体スピーカーからの出力をOFFにする

ハイブリッド会議などでスピーカーを使用しなくても問題ない場合は、
自拠点の拡声をOFFにする方法が最も効果的です。

設定方法：

「YVC-1000 Configurator」にて

AUDIO IN設定

「PA MICROPHONE SOUND OUTPUT TO SPEAKER」 = OFF



この設定をOFFにしても、通話相手への音声はそのまま送信されます

ファームウェア Ver.2.08未満の場合は本項目は表示されません

マイクとスピーカーの距離を離す

音響機器

会場で拡声が必要な場合は、
ピンマイクとスピーカーの位置関係を見直してください。

- ・ 距離が近い ハウリングしやすい
- ・ 距離が遠い ハウリングしにくい

補足

ハウリングは「音の回り込み」によって発生するため、
音量を上げすぎないことも重要なポイントです。

導入・買い替えをご検討中の方へ

機材の組み合わせや設置環境によって最適な構成は異なります。
当店ではご購入前提のお客様に限り、機材選定のサポートを行っています。

- ・ 具体的な導入予定がある方
- ・ 機材の購入をご検討中の方

添付ファイル:

一意的なソリューション ID: #1136

製作者: 猶崎 恵太

最終更新: 2026-05-06 05:04